

Produkt: **Jalousieaktoren JA/S**

Typ: **JA/S 2.230.1, JA/S 4.230.1, JA/S 8.230.1,
JA/S 4.230.1M, JA/S 8.230.1M, JA/S 4.24.1, RA/S 4.230.1**

Aktuelles Anwendungsprogramm:

JA/S 2.230.1:	Jalousie, 2f/2.3
JA/S 4.230.1:	Jalousie, 4f/2.3
JA/S 8.230.1:	Jalousie, 8f/2.3
JA/S 4.230.1M:	Jalousie, 4f M/2.3
JA/S 8.230.1M:	Jalousie, 8f M/2.3
JA/S 4.24.1:	Jalousie, 4f 24V/2.3
RA/S 4.230.1:	Rollladen, 4f/2.3


Allgemeine Information

zu:	Jalousie, xf/2.3 Jalousie, xf M/2.3 Jalousie, 4f 24V/2.3 Rollladen, 4f/2.3
ab:	03/2007

1. Konvertierung

Die Version 2.3. bietet die Möglichkeit Parameter und Gruppenadressen von älteren Versionen der Applikation (ab Version 2.0) zu übernehmen (nur mit ETS 3 möglich). Somit kann erheblicher Parametrieraufwand vermieden werden. Dabei ist wie folgt vorzugehen:

- In der ETS 3 mit rechter Maustaste auf das Gerät (JA/SX.XXX.X) klicken.
>> Das Untermenü mit dem Menüpunkt „Konvertierung“ wird eingeblendet:



- Menüpunkt „Konvertierung“ anklicken.
>> Das Dialogfenster zum Starten der Konvertierung wird eingeblendet.
- Schaltfläche „Übernahme einer älteren Programmversion“ anklicken und Anweisungen folgen.

2. Objektzuordnung	Wurden auf eine Gruppenadresse mehrere Objekte zugeordnet (speziell 8-Bit Position) konnte der Behang nicht mehr verstellt werden. Fehler wurde behoben.
3. Preset/Szene	Nach einer Preset- oder Szenen-Fahrt in die untere Endlage konnten Lamellen nicht mehr verstellt werden. Fehler wurde behoben.
4. Stopp- und Fahrbefehle	Bei kurz aufeinander folgenden Stopp- und Fahrbefehlen wurden diese teilweise falsch interpretiert, so dass nach einem Fahrbefehl direkt ein Stopp-Befehl folgte. Fehler wurde behoben.
5. Lamellenstellung	Nach einer Positionsfahrt in die obere Endlage („0“) wurde die zuletzt gespeicherte Lamellenstellung gelöscht. Fehler wurde behoben. Wird nun nach einer Fahrt in die obere Endlage eine neue Position angefahren, nehmen die Lamellen wieder die zuletzt angefahrene/gespeicherte Stellung ein.

Allgemeine Information

zu: Jalousie, xf/2.2
Jalousie, xf M/2.2
Jalousie, 4f 24V/2.2
Rollladen, 4f/2.2

ab: 05/2006

1. Parameterfenster „X Allgemein“


Parameter „**Lamellenposition nach Erreichen der unteren Endlage einstellen auf**“

100% (deaktiviert) = Lamellen sind/bleiben geschlossen

...
0% = Lamellen vollständig geöffnet

Zuvor war das Verhalten umgekehrt.

Fehler wurde korrigiert.



2. Sonnenschutz-Automatik

Die Automatik wird nach Ende eines Sicherheitsalarms (Wind/Regen/Frost = 0) ausgelöst, obwohl sie zuvor nicht aktiviert war und auch während der Sicherheit nicht aktiviert wurde.

Voraussetzung für Auftreten des Fehlers:

- Automatik-Steuerung „aktiviert“
- Deaktivierung der Automatik-Steuerung „über direkte Objekte“ erlaubt

Wurde die Automatik dann z.B. durch einen Fahrbefehl deaktiviert, so ist das Objekt „Aktivierung Automatik“ auf „1“ stehen geblieben.

Fehler wurde korrigiert.