


Ref.-No.:
3904 REG LED
3904 EB LED



[Changelog – Versionshistorie](#)



[Change log - Version history](#)

KNX LED-Dimmaktor 4fach

Art.-Nr.: [3904 EB LED](#)
[3904 REG LED](#)

Die initiale Firmware der Geräte kann über das Geräte-Etikett bestimmt werden. Ausgelieferte Geräte können mit aktueller Firmware versorgt werden.

Datum	Geräte-ID	Firmware	Änderungsbeschreibung	ETS-Prod.-Datei
27.07.2020	V07	1.050	- Änderung der KNX Anschlussklemme	
31.03.2020	V06	1.050	- Fehlerkorrektur der Sperrobjekte in Verbindung mit der Parametrierung "Wie zuvor" - Fehlerkorrektur innerhalb Helligkeitsobjekte (<10%) bei Kanal B und D	
12.02.2020	V05	1.049	- Fehlerkorrektur innerhalb der Dimmkurven bei der Farbtemperatursteuerung - Fehlerkorrektur bei der Einschaltverzögerung des Netzrelais - Fehlerkorrektur beim Status der Helligkeitwerte	
02.10.2019	V04	1.045	- Fehlerkorrektur beim Zentral Schalten (Ein / Aus) (Obj. 54)	All_3904XXLED_20170516.vd4
22.07.2019	--	1.043	- Fehlerkorrektur beim Dimmen „RGB+W“ mit HSV Vorgabe - Fehlerkorrektur bei der Wertvorgabe von Tuneable white	
16.04.2018	V03	1.040	- Fehlerbehebung bei Wiederholungstelegrammen	
13.11.2017	V02	1.037	- Software-Versionsnummer über ETS auslesbar - Fehlerbehebung bei abspeichern von Farbwerten „Wie zuvor“ im HSV-Farbraum	
16.05.2017	V01	1.036	- Abspeichern des letzten Zustands beim Ausschalten - Status-Ausgabe von Anteil Kaltweiß und Gesamthelligkeit im Modus Kalt-/Warmweiß	
02.03.2017	V00	1.031	- Initiale Version	All_3904_XX_LED_20170329.vd4

LED dimming actuator 4-gang

Ref. No.: [3904 EB LED](#)[3904 REG LED](#)The initial firmware of the devices can be determined via the device label. Supplied devices can be supplied with current [firmware](#)

Date	Label	Firmware	Application description	ETS
27.07.2020	V07	1.050	- Modifying the KNX Bus connection block	All_3904XXLED_20170516.vd4
31.03.2020	V06	1.050	- Troubleshooting of the lock objects in connection with the parameter "As before" - Troubleshooting within brightness objects (<10%) for channel B and D	
12.02.2020	V05	1.049	- Troubleshooting within the dimming curves for colour temperature control - Troubleshooting for the mains relay switch-on delay - Troubleshooting for the status of the exposure values	
02.10.2019	V04	1.045	- Troubleshooting during central switching (On / Off) (Obj. 54)	
22.07.2019	--	1.043	- Troubleshooting during dimming "RGB+W" with HSV specification - Troubleshooting in the value setting of Tuneable white	
16.04.2018	V03	1.040	- Troubleshooting on telegram repetition	
13.11.2017	V02	1.037	- Software version number can be read out via ETS - Troubleshoot when saving lock object with "no change" at HSV spatial color mode	
16.05.2017	V01	1.036	- Save the last state when switching off - Feedback of cold white and total brightness at mode „cold/warm white“	
02.03.2017	V00	1.031	- Initial release	All_3904_XX_LED_20170329.vd4