


Airzone-Daikin Altherma CB

- ES** En este documento se describen las **unidades compatibles con la pasarela de aeroterminia Airzone-Daikin Altherma CB**.
- EN** This document lists all the **units that are compatible with the Airzone-Daikin Altherma CB aerothermal gateway**.
- FR** Ce document répertorie les **unités compatibles avec la passerelle de pompe à chaleur Airzone-Daikin Altherma CB**.
- IT** In questo documento vengono descritte le **unità compatibili con l'interfaccia di aeroterminia Airzone-Daikin Altherma CB**.
- PT** Este documento descreve as **unidades Daikin compatíveis com o gateway de aeroterminia Airzone-Daikin Altherma CB**.
- DE** In diesem Dokument sind die **mit Airzone Daikin-Altherma CB -Aerothermie-Gateway kompatiblen Daikin-Innengeräte** aufgeführt.



- (ES) Para más información, consulte la ficha técnica de la pasarela.
- (EN) For further information, refer to the technical datasheet
- (FR) Pour plus d'informations, veuillez-vous rendre sur la fiche technique.
- (IT) Per maggiori informazioni, guarda la scheda tecnica.
- (PT) Para obter mais informações, consulte a ficha técnica.
- (DE) Weitere Informationen, schlagen Sie im technischen Merkblatt des Produkts nach.

http://doc.airzone.es/producto/Gama_AZ6/Airzone/Comunes/Fichas_tecnicas/Pasarelas_comunicaciones/FTAZX6ACUACPDAL_A4_MUL.pdf

	Modelo / Model / Modèle / Modello / Modelo / Modell	
EBBH	04-08-11-16	CB3V
EBBX	04-08-11-16	CB3V
	04-08-11-16	CB9W
EHVX	04-08-11-16	S18CB3V
	04-08-11-16	S26CB9W
EHYHB	08	AV3

(ES) Cualquier unidad que no se encuentre en la lista detallada a continuación puede no ser compatible con la pasarela Airzone-Daikin, por lo que rogamos que se ponga en contacto con su proveedor para cualquier consulta. Toda la información contenida en este documento es revisada antes de su publicación; sin embargo, Airzone no puede garantizar que esté libre de errores, por lo que se ruega a los usuarios estar atentos a las actualizaciones del presente documento.

(EN) Any unit that is not in the list above may not be compatible with Airzone-Daikin gateways. In case of doubt, we suggest you contact your dealer. All the information contained in this document is reviewed before its publication. However, Airzone cannot guarantee that this information is totally free of errors. We encourage all users to check for updates.

(FR) Tout modèle qui n'est pas répertorié dans la liste ci-dessus est susceptible de ne pas être compatible avec la passerelle Airzone-Daikin. Nous vous prions de contacter votre fournisseur pour tout renseignement. Airzone met tout en œuvre pour assurer l'exactitude et la mise à jour de l'ensemble des informations contenues dans ce document mais ne peut garantir que les informations qu'il contient soient exhaustives et dépourvues de toute erreur. Nous vous prions donc d'être attentif aux actualisations de ce document.

(IT) È possibile che qualche unità non presente nella lista possa essere incompatibile con l'interfaccia Airzone-Daikin. Per qualsiasi domanda o richiesta, si prega di consultare il proprio fornitore. Tutte le informazioni presenti in questo documento sono state ricontrollate prima della loro pubblicazione. Tuttavia, Airzone non può garantire la totale assenza di errori, per cui si prega di prestare particolare attenzione agli aggiornamenti del presente documento.

(PT) Qualquer Unidade que não estiver na lista detalhada a seguir pode não ser compatível com o gateway Airzone-Daikin. Por isso, pedimos que entre em contacto com seu fornecedor caso tenha alguma dúvida. Todas as informações deste documento foram revisadas antes da publicação. Como a Airzone não pode garantir que não há erros, solicita que os usuários mantenham-se atentos às atualizações.

(DE) Jegliche Innengeräte, die in der nachfolgenden umfassenden Liste nicht enthalten sind, sind möglicherweise nicht mit dem Airzone-Daikin Gateway kompatibel, sodass Sie sich bei Rückfragen bitte mit Ihrem Anbieter in Verbindung setzen. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben werden vor Veröffentlichung überprüft; dennoch übernimmt Airzone keine Gewähr für eventuell auftretende Fehler. Die Benutzer sind gehalten, auf Aktualisierungen des vorliegenden Dokuments zu achten.

